

Link do produktu: <https://www.expert-auto.pl/klocki-ham-dacia-sandero-przod-bez-czujnika-p-62650.html>



KLOCKI HAM DACIA SANDERO PRZÓD BEZ CZUJNIKA

Cena	60,80 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5904157880216
Grubość	18
EAN (GTIN)	5904157880216
Szerokość	140.2
Wysokość	42
Strona zabudowy	przód
Numer katalogowy oryginału	RENAULT 410602396R
Numer katalogowy części	FT29175
Typ samochodu	Samochody osobowe
Producent części	Fast

Opis produktu

KLOCKI HAM DACIA SANDERO PRZÓD BEZ CZUJNIKA

