

Link do produktu: <https://www.expert-auto.pl/klocki-hamulcowe-mercedes-sprinter-18-907910-tyl-bez-czujnika-p-69273.html>



KLOCKI HAMULCOWE MERCEDES SPRINTER 18> 907/910 TYŁ BEZ CZUJNIKA

Cena	136,74 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5901797091767
Grubość	20.5
Wersja	Europejska
EAN (GTIN)	5901797091767
Szerokość	169.2
Wysokość	66.6
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	2.55
Strona zabudowy	tył
Numer katalogowy oryginału	MERCEDES-BENZ 9074205201
Numery katalogowe zamienników	BLUE PRINT ADBP420058
Numer katalogowy części	FT29578
Jakość części (zgodnie z GVO)	Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES)
Typ samochodu	Niezdefiniowany
Producent części	Fast

Opis produktu

KLOCKI HAMULCOWE MERCEDES SPRINTER 18> 907/910 TYŁ BEZ CZUJNIKA



