

Link do produktu: <https://www.expert-auto.pl/k2-derusto-odrdzewiacz-w-plynie-usuwa-rdze-500ml-p-60130.html>



K2 DERUSTO+ ODRDZEWIACZ W PŁYNIE USUWA RDZĘ 500ML

Cena	13,52 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5906534740304
EAN (GTIN)	5906534740304
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0
Numer katalogowy producenta	L365
Pojemność opakowania	500
Producent	K2

Opis produktu

K2 DERUSTO+ ODRDZEWIACZ W PŁYNIE USUWA RDZĘ 500ML

Zanurzeniowy środek odrdzewiający



Odrdzewiacz K2 Derusto Plus to wysoce skuteczny neutralizator rdzy. Usuwa rdzę niezależnie od stopnia korozji danego elementu. Pozbycie się korozji jest dla niego wyłącznie kwestią czasu.

Płyn odrdzewiający Derusto usuwa rdzę metodą zanurzeniową. Wystarczy zanurzyć czyszczoną powierzchnię w K2 Derusto+ i poczekać, aż cała rdza zostanie usunięta. Elementy oczyszczane z rdzy nie wymagają specjalnego przygotowania, w tym szczotkowania.

Użycie płynu Derusto+ do usunięcia rdzy zmniejsza ryzyko szybkiego pojawienia się nowych ognisk korozji na tym elemencie.

Odrdzewiacz K2 Derusto+ jest bezpieczny dla miedzi, mosiądzu i tworzyw sztucznych. Nie działa negatywnie na powierzchnie wolne od rdzy, nawet jeśli zostaną zanurzone wraz z czyszczonym elementem.

Wydajny. Może być używany wielokrotnie. Ta sama ilość odrdzewiacza może być użyta do usuwania rdzy z wielu kolejnych elementów.

Najlepiej działa w ciepłym pomieszczeniu, z temperaturą powietrza powyżej +18 °C.

K2 Derusto + nie jest toksyczny i nie wytwarza oparów. Posiada pH zbliżone do naturalnego pH skóry. Jest w pełni biodegradowalny, rozpuszcza się w wodzie i może być odprowadzany do kanalizacji.

Nie posiada nieprzyjemnego zapachu.

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Stosować w temperaturze powyżej 18 stopni Celsjusza.
2. W przypadku małych elementów przelać DERUSTO+ do pojemnika, opłukać odrdzewiany element gorącą wodą i zanurzyć w płynie. W przypadku dużych elementów, nasączyć papierowy ręcznik DERUSTO+ i nałożyć na skorodowany element, dodatkowo przykryć go folią, żeby ograniczyć parowanie płynu.
3. W obu przypadkach czas odrdzewiania zależy od stopnia skorodowania elementu.
4. Po zakończeniu procesu opłukać element wodą i dokładnie osuszyć.



